## Diken – Lilla Stensån med biflöden

D1V/DR1V. 6252175:1338906 Sträcka 1, Dikestrumma med diametern 0,5 m. Ett öppet dike (14:5) 1,5 m brett rensat dike som går tvärs över till bäck 3. Diket går öppet ut i Lilla Stensån.

D2V/DR2V 6252191:1339317 Sträcka 1, Järnockra dike 1 m och dränrör D = 0,12 m på vänster sida. D3V 6252758:1339948 Sträcka 1, Dike 1 m*1,5 m.

D4V 6252793:1340005 Sträcka 1, dike 1m vänster. D5H 6252793:1340005 Sträcka 1, dike 1 m höger.

D6V 6252822:1340052 Sträcka 1, Bäck 2 på vänster sida innan Pjöhult. Mindre viktig järnockra bäck, 0,7 m bred, 0,05 m, som troligen kan torka ut.

D7V (6252836:1340240) Sträcka 2, Bäck 3, liten 0,5 m bred och 0,03 m djup bäck med grusbotten och svagt järnockra. Stenkista 10 m upp. Ej viktig. Åker vänster sida, Betes skog höger.

D8V 6252978:1340436 Sträcka 2, Bäck 4, nyrensad 1 m bred bäck på vänstersida, 0,03 m djup, med åker trumma (D = 0,5 m), järnockraflock med sediment och som torkar ut. D9H 6252978:1340436 Sträcka 2, Bäck/Dike på höger sida motsatt sida bäck 4. Samma typ av dike som bäck 4 fast inte nyrensad.

D10H 6253062:1340620 Sträcka 2, ny rensat järnockra dike/bäck 0,5 m *1,5 m på högersida.
D11H 6253088:1340622 Sträcka 2, Dike 1 m*1,5 m torrt nyrensad.

D12H/DR10H 6253206:1340722 Sträcka 3, Dike + drän på höger sida. D13V/Bäck 5 6253217:1340730 Sträcka 3, bred 1 m, djup 0,1 m möjlig för fisk.

D14V/Bäck 6 6253260:1341018 Sträcka 3, Pilen visar Pershultsbäckens inflöde i Lilla Stensån.

D15V. (6253042:1341191) Sträcka 4, Bäck 7 inflöde, Järnockrabäck, ca 1 m bred 0,05 m – 0,1 m djup som går över betesmark samt skogstomt. Ej öringbäck som mynnar i hölj.

D16V. 6252861:1341584 Sträcka 4, Bäck 8 inflöde, Järnockra bäck, 1 m – 2 m bred, 0,05 m djupt skogsdike, ej fisk. D17H 6252786:1341415 Sträcka 5, Bäck 9, bäckinflöde, järnockra bäck över betesmark, 1 m bred 0,1 m djup. Avsaknad av kantzon.

D18V (6252752:1341459) Sträcka 5, Dike järnockra går ut vänster sida. Löv båda sidor. D19H/Biflöde 10 (6252744:1341598) Sträcka 5, Bäck 10 inflöde, 0,5 m bred, 0,1 m djup, sten, block och stenmur kantar bäcken och delar betesområde, Öring kan finnas partiellt?

D20V (6252762:1341706) Sträcka 5, Dike/bäck, järnockra 1 m bred*0,1 m djup, ingen öring bäck. D21V (6252702:1341800) Sträcka 5, väg dike 0,7 m* 1 m hög med järnockra.

D22V/Bäck 11 (6252628:1341974) Sträcka 6, 1 m bred, 0,05 m djup järnockra mindre viktig (Kollas) bäck? Ström börjar. D23H (6252621:1341953) Sträcka 6, bäckdråg med översilningsinflöde på högersida.

D24H (6252573:1341051) Sträcka 6, Dike/bäck ca 0,5 m bred från skog på högersida som rinner ut i bredhölj på 10 m * 0,4 m djup, med grus och sand med upplagda blockmassor. D25V/Bäck 12 (6252564:1342164) Sträcka 6, Bäckutflöde 12, strömmande utanför utflödet med grus stenbotten.

D26H/Utterspill 9 (6252435:1342379) Sträcka 6, Bäck/dike ca 0,5 m bred* 0,2 m djup.
D27H/Bäck 13 (6252431:1342434) Sträcka 6 Täckdikad uppströms möjlig för fisk?

D28V/Bäck 14 (6252404:1342460) Sträcka 7, Bäckutflöde 13, trumma D = 0,4 m direkt vid utflöde utgör troligen totalt – vandringshinder. Liten fin bäck 0,5 m – 0,7 m bred* 0,2m djup med fint grus och näckmossa. Äldre lövträd Al, björk kantar betes/åker.

D29H (6252109:1342414) Sträcka 8, Åkrök rensad, Liten våtmark – Kvävedamm på högersida med genomsilning – Läckage. D30H/Bäck 15 (6251925:1342407) Sträcka 8.

D31H (6251921:1342656) Sträcka 9, bäck/dike ca 1 m bred och 0,05 m djup. Avverkning i bäck/dike. Fin strömkoncentration i Lilla Stensån vid utflödet.

D32H (6251799:1342631) Sträcka 9 bredare dike i vik. D33H (6251869:13426779 Sträcka 10. Tidigare rensat dike/bäck på högersida, avverkning på båda sidor om ön

D34V (6251946:1342816) Sträcka 10, dike avverkat nära bäckfåran al vänster sida. Bäck 16/D35H (6251922:1342835) Sträcka 10, ca 1 m bred, rensad och dikad samt mycket misshandlad bäck som är förstörd av skogsbruk och vägar.

D36H (6251855:1343345) Sträcka 11, skogsdike/bäck på högersida på hygge som går ut i sankmark.

Bäck 17/D37V (6251937:1343445) Sträcka 11, Bäckutflöde 17 på vänster sida. En ca 0,5 m – 1 m bred bäck, ingen fiskbäck. Bäcken går sista 20 m genom sankmark, ovanför är det avverkat och bäcken helt sönderkörd.

Bäck 18/D38H (6251860:1343556) Sträcka 12, Bäck utflöde 18, höger sida, 1,5 m bred, 0,2 m djup med sand 3 – sediment – 2, grus – 1 meandrande i alsumpskog. D39H (6251964:1343953) Sträcka 14, Bäckutflöde, öring? Skogsbäck igensatt block vid utflöde, vandringshinder vid skogsvägstrumma D = 0,35 m i plast (6251947/1343955) 20 m upp i bäcken, fortsätter rätad ovan trumman. Öring? Kollas upp.

Bäckinflöde 19/D40H (6252040:1343955) Sträcka 14, Nära torr blockrik bäckfåra med järnockra ingen öring bäck i dag tidigare innan utdikning? D41V (6252524:1344205) Sträcka 15, en gammal åfåras inflöde från vänster? Översvämningsområde.

D42H (6252568:1344212) Sträcka 15, Inströmning/dike på högersida. Ej fisk.
D43V/Bäckutflöde 20 (6252651:1344217) Sträcka 15, från sjö.

D44V/Bäckutflöde 21 (6252682:1344521) Sträcka 16, ej fiskförande sumpmark, block utan vatten högre upp. Utterspillning vid bäckutflöde. D45H (6252930:1344917) Sträcka 17, ingen fiskbäck.

D46V (6252956:1344971) Sträcka 17 Dike/bäckutflöde från vänster – totalrensad, ingen öring bäck. D47V (6252967:1345028) Sträcka 17. Järnockra dike/bäck ingen öringbäck, bredd 1 m*0,05 m djup.

D48V (6253002:1345101) Sträcka 17, Bäckinflöde 22- vänstersida, strömmande 1 m – 1,5 m bred bäck med grusstenbotten, lekområde ned hinder, klart intressant för öring ett hinder dämmer ca 15 m upp i bäcken, ett rör leder översvämmande vatten ut vid sida ovanför dämmet är bäcken djupare rensad och rätad. D49V (6252968:1345158) Sträcka 18. Torrdike 1 m brett*0,5 m djupt och 10 meter långt.

D50H (6252906:1345317) Sträcka 18 Dikes utflöde, torrt, 0,5 m bred* 0,7m djup. Betesmark med gles lövträd/buskridå. D51V (6252892:1345336) Sträcka 18, D52H (6252892:1345336) Sträcka 18, två diken från vardera sida rinner ut Stensån. Tät blandskog höger sida, gles löv vänster, rensad uppströms.

D53H/Bäckinflöde 23 (6252920:1345704) Sträcka 20 mycket fin bäckbiotop ned vägen.

D54V/Bäck inflöde 24 (6252994:1345769) Sträcka 20, torrbäck ej fisk.

D55V (6253122:1346215) Sträcka 23. Dike/bäck utflöde vänster sida

D56V (6253126:1346270) Sträcka 23 och D57V (6253126:1346270) Sträcka 23. Två mindre grunda diken från skog med bredd på 0,5 m.

D58V (6253407:1346391) Sträcka 25, slam dike från avverkad skog vänstersida. D59V (6253448:1346458) Sträcka 26, Dikesutflöde vänstersida, ej fisk, mycket växtlighet.

D60V (6253448:1346581) Sträcka 26, Dike från vänster 1 m*1 m. D61H/Bäckinflöde 25 höger (6253546:1346683) Sträcka 27, ingen öringbäck, järnockra, 1 m bred, 0,02 m – 0,05 m djup från sumpmark.

D62V (6253598:1346743) Sträcka 27, Dike från hygge vänster 0,5 m brett *1 m högt, 0,05 m djupt vatten heltigenväxt. D63V (6253606:1346833) Sträcka 27, Dike från hygge vänster 0,5 m brett *1 m högt, helt igenväxt med sedimentbotten.

D64H/Bäckinflöde 26 (6253627:1346876) Sträcka 27, Högersida, 0,5 m bred, 0,05 m djup, sand – 3 enstaka block1 – 2, dödved, skogsbäcken är troligen förliten för fisk! Går inte att utesluta fisk går upp tillfälligt. D65V/ Bäckutflöde 27 vänster (6253660:1346963) Sträcka 27, 1 m bred, 0,05 m djup ej fisk.

D66H (6253700:1347129), Sträcka 28, 1 m bred sand, sediment, Järnockra, ingen öringbäck. D67H/Bäckutflöde 28 (6253726:13471829) Sträcka 28, torrt dike 1 m*1,5 m högt på höger sida.

D68V/Bäckutflöde 29 (6253738:1347188) Sträcka 28, liten bäck, ca 0,5 m bred, vänstersida, mynnar ut i plaströr med D = 0,3 m ej fisk bäck. D69H/Bäckinflöde 30 (6253868:1347545) Sträcka 29, Nytotalrensad bäck ca 1,5 m bred med jord och sediment som blivit dike, hel förstörd bäck, ingen fisk.

D70V (6253950:1347655) Sträcka 29, Dike/bäckinflöde vänster, 0,5 m bred, 0,01 m djup, förliten för fisk. D71/DR19 Bäckutflöde 31 (6254115:1347711) Sträcka 29.

D72H/Bäck 32 (62554120:1347838) Sträcka 30, höger, liten uttorkad bäck genom skog ingen fiskbäck. D73H (6254172:1348001) Sträcka 30, Dikesutflöde höger, 0,5 m bred *0,5 m hög, helt torrt.

D74H/Bäckinflöde 33 (6254185:1347226) Sträcka 30, Högersida, bäcken är liten 0,5 m bred, 0,15 m djup som max vid trumma 10 m upp i bäcken svart vatten, torkar ut och är ingen fiskbäck. D75H/Bäck 34 (6254243:1348270) Sträcka 30, 2 m bred järnockra bäck med slam från höger, ej fiskbäck.

D76V (6254243:1348270) Sträcka 30, dikesutflöde vänster mitt emot D75/Bäck 34. Diket är 0,5 m bred och 0,5 m hög, helt torrt med veketåg. D77H/Bäck 35 (6254445:1348447) Sträcka 31, 0,7 m bred, 0,05 m djup, järnockra bäck. Bäck 35 rinner upp under väg ca 10 m från utflödet i en vägtrumma D = 0,8 m*8 m, ovan vägen är bäcken helt rätad och rensad.

D78V (6254493:1348469) Sträcka 32, Torrdike vänster, 0,5 m*1 m högt. D79H/Bäckinflöde 36 (6254508:1348501) Sträcka 32, Ett torrt 0,5 m brett dike inget vatten, ej fiskbäck.

D80H (6254603:1348576) Sträcka 32, gräsbevuxet torrdike på höger sida, ca 0,5 m bred*0,5 m högt. D81V (6254613:1348582) Sträcka 32, Torrdike vänster, 0,7 m* 1 m högt.

D82H/Bäckinflöde 37 (62546642:1348606) Sträcka 32, Bäckinflöde 37, 1m brett totalt järnockra, här kommer mycket av det röda ifrån sediment ingen fiskbäck. D83V (6254669:1348582) Sträcka 33, Lilla Stensån svänger av skarpt höger och bildar ett översvämningsområde. Ett skogsdike tillkommer från vänstersida.

D84V (6254865:1348649) Sträcka 33, nyrensad dike/bäck från vänster, ej fiskbäck. D85H (6254889:1348646) Sträcka 33, Torrdike med sediment högersida 0,5 m*0,5m.

D86V/Bäckinflöde 38 (6254975:1348675) Sträcka 33, vattendraget delar sig i två stycken lika stora delar.

D87V (6255028:1348782) Sträcka 34, totalrensad och nydikad 1 m brett dike med järnockra, ej öring, diket går genom öppen mark och äldre lövblandskog. D88H (6255228:1348859) Sträcka 34, 1 m bred, total rensat och nydikat dike med järnockra jord och slam.

D89V/Bäck 6A (6253470:1341014) Pershultaån Biflöde 6 – Bastenabäcken sträcka 1. Större biflöde med fiskhabitat.

D90H (6253521:1341195) Pershultaån Biflöde 6,  Sträcka 2. Torrdike 0,5 m vänstersida.

D91V/Bäck 6B (6253522:1341251) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 2. En ca 1 m bred järnockra bäck på vänstersida som går mellan två åker/beteslappar med gles alridå på båda sidor.

D92V/Bäck 6C (6253557:1341423) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 2. Ett litet bäckinflöde med bredd på 0,5 m – 1 m som rinner in från skog, viktig flykt plats för fiskyngel vid högre flöden.

D93V/Bäck 6D (6253574/1341711) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 3. Bäck/dike är torrt och troligen överledd till Bäck 6C/D92.

D94H/Bäck 6E (6253546:1341735 – 6253479:1341696) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 3. Bäcken är täckdikad upp väg.

D95H/Bäck 6F (6253728:1342038) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 4. Bäcken är tillflyktsplats för yngel vid högre flöden. Bäcken rinner mellan åker och betesmark innan den mynnar i Pershultaån.

D96V/Bäck 6G (6253850:1342103) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 5. En järnockrafärgad bäck med järnflockning. Bäcken är 1 m – 1,5 m bred, 0,4 m djup och ca 100 m lång. Bäcken tar slut uppströms. Granskog finns på vänster sida och lövbete på höger. Bäcken bör sättas igen till naturlig våtmark.

D97H (6253849:1342198) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 5. Järnockradike höger från järnockradamm på högersida som bör undersöks mer och åtgärdas.

D98H (6253891:1342224) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 5. Bäckutflöde från damm (6253868/1342254). En liten fin ca 1,5 m bred och 0,1 m djup bäck. Hålor finns, något järnockrafärgat och humöst vatten. Fisk sågs! Elfiske möjligt?

D99H (6253916:1342190) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 6. Ett 0,5 m bred järnockra dike på högersida som kantas av lövbuskage, utterspår sågs vid utflödet.

D100H (6253972:1340812) Biflöde 6A1, Pershultabäcken. Ett bäckutflöde på högersida ej öringbäck

## Broar – Lilla Stensån med biflöden

B1 6252198:1339130 Lilla Stensån-sträcka 1, Träspång. B2 6252202:1339285 Lilla Stensån-sträcka 1, Bro rest, sten höger sida. Vänstersida sten och jordmassor.

B3 6252378:1339701 Lilla Stensån-sträcka 1. Balkträbro vid gård, utter och mink spår sågs under bron.

B4 6252577:1339832 Lilla Stensån-sträcka 1, Stenbro rest på 6 m på vardera sida om vattendraget. B5 6252840:1340203 Lilla Stensån-sträcka 1, Vägbro vid Pjökhult, betong bro. Strömkoncentration under bron som är grund och 9 m bred. Lek/uppväxtområde som kan förbättras. En möjlig elfiske plats Utterspår sågs uppströms bron på vänster sida.

B6 6252845:1340260 Lilla Stensån-sträcka 2, Bro rest  med ström koncentration kort ca 10 m långt uppväxtområde. B7 6253026:1340529 Lilla Stensån – sträcka 2, järnbalkbro + trä. Dålig går att återställa eller tas bort helt. Strömhabitat under bron 9-10 m bred, 0,4 m djup med block.

B8 6253271:1340946 Lilla Stensån-sträcka 3, Vägbro Utterkroken Killhult bredd 5 m, djup 0,4 m, strömmande utan block.

B9. 6253115:1341105 Lilla Stensån-sträcka 4, En farlig vägträbro som bör iordningställas, utterspillning fanns under bron.

B10. 6253030:1341171 Lilla Stensån-sträcka 4, En farlig liten träbrorest av telefon stolpar. Bron bör tas bort helt.

B11 (6252702:1341800) Lilla Stensån-sträcka 5, Vägtrumma plåt 4 m* 14 m, Väg dike 0,7 m* 1 m hög järnockra vänstersida.

B12 (6252434:1342420) Lilla Stensån – sträcka 6, Tre trummor D = 0,9 m, D = 0,7 m, D = 0,9 m över vattendraget som satts igen av bråte och som kan utgöra vandringshinder. Utterspilning och strömstare såg.

B13 (6252423:1342454) Lilla Stensån-sträcka 6, 2st Vägtrummor D = 1,2 m*5 m lång utgör väg, En bröt med stockar som ligger uppströms mot intaget i vägtrumman bör tas bort.

B14 (6251916:1342484) Lilla Stensån-sträcka 9, Körvägstockar/mattor i vattendraget måste tas bort. Avverkningsområde med granstockar i vattendraget.

B15 (6251914:1343483) Lilla Stensån-sträcka 11, Sönderkörd stenbro av skogsmaskin, kan utgöra vandringshinder genom igensättning av bröt. Avverkning har skett i närområdet. Annars en mycket fin strömmande lokal. Bron lagas eller tas bort helt.

B16 (6251880:1343515) Lilla Stensån-sträcka 11, En skogsvägstrumma D = 1 m klädd med sten. Trumman för liten för vattendragets storlek och bör bytas ut mot bro. Bron dämmer uppströms mot mad. En hölja med lekområde finns nedströms.

B17 (6251897:1343616) Lilla Stensån-sträcka 12, Riven träbro/ålkista/kvarnrest på strömmande kort och blockrik sträcka. Resterna bör tas bort helt och sträckan restaureras. B18 (6251981:1343667) Lilla Stensån-sträcka 12, en dålig trästegsbro/spång som bör tas bort helt.

B19 (6252023:13437619) Lilla Stensån – sträcka 12, Skogsväg bro med stålbalkar, träbjälkar och Plank. Ån är rensad nedströms och uppströms. Utterspillning fanns under bron.

B20 (6251972:1343853) Lilla Stensån-sträcka 13. En risig träbro som bör göras iordning eller tas bort helt.

B21 (6252234:1344054) Lilla Stensån-sträcka 14. En trä spång på en blockrik sträcka. B22 (6252253:1344150) Lilla Stensån-sträcka 14, Två dubbla skogstrummor på vardera D=1,0m bildar broövergång. Trummorna är inte vandringshinder men dämmer fallhöjden något och kan sättas igen med ris. Trummorna bör ersättas med broövergång.

B23 (6252311:1344229) Lilla Stensån-sträcka 14. En järnbalkbro är ett bra alternativ till trummor i vattendraget då de inte dämmer eller hindrar vattenflödet, de är också utmärkta markerings platser för utter. Utterspillning fanns under bron.

B24 (6252509:1344236) Lilla Stensån-sträcka 15. En enkel träbro på vänstersida (norr) respektive högersida (söder) av ön.

B25 (6252603:1344215) Lilla Stensån – sträcka 15. Skogsvägstrumma D = 0,8 m*2,5 m lång. Trummorna bör tas bort helt eller ersättas med en broövergång. Lekgrus kan tillsättas.

B26 (6252932:1344933) Lilla Stensån-sträcka 17, Skogsvägsbro av dubbeltrummor med D = 1,2 m, trummorna bör ersättas med balkbro eller tas bort helt. Öring sågs nedströms trummorna.

B27 (6252941:1345237) Lilla Stensån-sträcka 18, Skogsvägs trumma cement D = 1,20 m bäcken är rätad och rensad uppströms och nedströms.

B28 (6252742:1345407) Lilla Stensån-sträcka 18, Äldre stenvalvsbro, mycket utter spillning.

B29 (6252947:1345723) Lilla Stensån – sträcka 20, vägtrumma över Lilla Stensån D = 1 m*6 m, bäck trumman tas bort och ersätts med balkbro. B30 (6252000:1345807) Lilla Stensån – sträcka 20, Balk/träbro av telestolpar 24. Utterspillning fanns under bron.

B31 (6253048:1345903) Lilla Stensån-sträcka 21, Skogsvägstrumma över Lilla Stensån D = 1 m*5 m, den fina blockrika miljön slutar och är nyrensad uppströms. Bäcktrumman tas bort helt eller ersätts med bro.

B32 (6253094:1346154) Lilla Stensån-sträcka 22, Vägtrumma, D= 1,5 m*13 m, Landsväg Boalt, trumman saknar uttergång.

B33 (6253187:1346325) Lilla Stensån-sträcka 23, Sjö utflöde, Träbro med telestolpar + plank. B34 (6253467:1346513) Lilla Stensån-sträcka 26, Skogstrumma D = 1 m*2,5 m, bröt täpper igen och försumpar uppströms. Trumman tas bort helt.

B35 (6253461:1346643) Lilla Stensån-sträcka 26, Skogsvägstrumma D = 1 m*7 m, trumman inget hinder men bör i framtiden bytas ut mot bro.

B36 (6253657:1346956) Lilla Stensån-sträcka 27, Cementtrumma D = 1 m*3 m, samt rutten träbro. Både trumma och träbro bör tas bort helt.

B37 (6253708:1347125) Lilla Stensån-sträcka 28, Träspång, Utterspillning 29. B38 (6253761:1347359) Lilla Stensån-sträcka 28, skogvägstrumma D = 0,8 m*3 m tas bort eller byts ut mot bro.

B39 (6253823:1347478) Lilla Stensån-sträcka 28,Vägtrumma över Lilla Stensån D = 1 m*8 m. Tät lövridå med block utmed vattendraget nedanför trumman.

B40 (6254170:1347970) Lilla Stensån-sträcka 30, Åker/skogsvägstrumma D = 0,8 m*6 m, vägtrumman inget hinder men sedimenterar uppströms.

B41 (6254474:1348456) Lilla Stensån-sträcka 31, Lilla Stensån rinner in i en vägtrumma D = 1 m*9 m. Trummman är inget hinder men bör på sikt bytas ut mot större trumma eller bro.

B42 (6254836:1348647) Lilla Stensån-sträcka 33, Skogsvägstrumma D=0,6 m*6 m, avverkning på bägge sidor innan trumman. Trumman är för liten, vägen ny gjord? Upplagt timmer på parkering. Bör bytas ut mot större trumma eller bro.

B43 (6254986:1348736) Lilla Stensån-sträcka 34, Åkertrumma D = 0,6 m*6 m. B44 (6255264:1348836) Lilla Stensån-sträcka 34, Skogsvägstrumma D = 0,4 m*5 m.

B45/VH2 (6252822:1340052) Lilla Stensån – Biflöde 2, Åkerväg med rörtrumma med diametern 0,3 meter. B46/VH3 Stenbro (6252832:1340238) Lilla Stensån – Biflöde 3, 10 m upp utflödet.

B47 (6252985/1340431) Lilla Stensån – Biflöde 4, Åker bro, ett ca 7 m långt rör med diametern 0,5 m, järnockra bäck.

B48 (6253217:1340730) Lilla Stensån – Biflöde 4, En äldre bro/stenkista 0,7 m *0,8 m.

B49 (6252586:1342204) Lilla Stensån – Biflöde 12, Cement/åkertrumma med diametern 0,5 m. Cementtrumman kan lätt sättas igen. Bäcken fortsätter uppströms med grus botten, sten och block. Trumman ersätts med balkbro.

B50 (6252759:1342437) Lilla Stensån – Biflöde 12, Åkertrumma med längd på 6 meter och diametern 0,4 m byts ut mot bro eller större trumma. B51/VH4 (6252725:1342604) Lilla Stensån – Biflöde 12, Stort avverkat träd som växt på bro/åkerövergång som utgör vandringshinder tas bort helt.

B52/VH5 Lilla Stensån – Biflöde 14, Trumma med längd på 4 m och diametern 0,4 m, direkt vid utflödet av bäck 14 utgör troligen totalt – vandringshinder.

B53/VH5 (6251890:1342394) Lilla Stensån – Biflöde 15, Vägtrumma i cement med längd på 9 m och diameter på 1,0 m. Partiellt hinder av vägtrumma i cement är för liten och ligger för högt vilket gör att den till vandringshinder vid lågflöden.

B54 (6252008:1343482) Lilla Stensån – Biflöde 17, Skogsvägsövergång som förstört hela bäcken. B55 (6252925:1345741) Lilla Stensån – Biflöde 23, Grusvägs/cementtrumma med längd på 6 m och diameter 0,8 m. Trumman tas bort och ersätts med bro.

B56 (6253687:1346962) Lilla Stensån – Biflöde 27, Rör med diametern 0,3 m, håla ned vägtrumma. B57/Bäck 29/D68 (6253738:1347188) Lilla Stensån – Biflöde 27, plaströr med diametern 0,3 m ej fisk bäck.

B58 (6254113:1347700) Lilla Stensån – Biflöde 31, Åker/cementtrumma med diametern på 0,3 m.

B59 (6254182:1348217) Lilla Stensån – Biflöde 33, Skogs/cementtrumma med längd på 4 m och diametern 0,3 m. B60 (6254230:1348274) Lilla Stensån – Biflöde 34, Åker/cementtrumma med diametern 0,2 m.

B61 (6254450:1348455) Lilla Stensån – Biflöde 35, Vägtrumma med längd på 8 m och med diametern 0,8 m.

B62 (6254986:1348674) Lilla Stensån – Biflöde 38, Åker/cementtrumma på 4 m och med diametern 0,5 m.

B63 (255209:1348732) Lilla Stensån – Biflöde 38, Vägtrumma med diametern 0,3 m. Ett högt 0,5 m – 1 m fall från vägtrumman och ned till bäck botten.

B64 (6353835:1342167) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 5. En risig provisorisk träbro som bör tas bort helt.

B65 (6253960:1342139) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 6. En cirka 3 m bred stenbro med järnbalkar och trä mot hus/gård.

B66 (6254130:1342155) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 6. En 20 meter lång halvtrumma i järn med 4 m i diameter. En 0,2 m djup bäckbotten med sten och grus.

B67 (6254127:1342184) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 7. En gammal K – märkt stenbro i gammal torrfåra. Bron bör lyftas fram och möjligt med att meandra in vatten.

B68/VH9 (6254183:1342399) Biflöde 6 Pershultaån Sträcka 7. En äldre nedrasad stenbro/kvarnrest som blockerar bäcken som bildar en ö med två fåror. Mycket höga värden. Partiellt vandringshinder. Blocken tas bort helt.

B69 (6253553:1340959) Biflöde 6 – Pershultaån 6A. En 7 m lång åker/cementtrumma med diametern 0,8 m. Byts mot större trumma eller bro.

B70 (6253694:1340825) Biflöde 6 – Pershultaån 6A. en väg/cementtrumma med längd på 7 m och med diametern 1,0 m + stenkista under väg ej vandringshinder.

B71/VH10 (6253703:1340818) Biflöde 6 – Pershultaån 6A. En åkercementtrumma med längd på 4 m och diameter 0,8 m. Åkertrumman ligger direkt uppströms väg utgörpartiellt vandringshinder. Tas bort helt.

B72 (6253893:1340816) Biflöde 6 – Pershultaån 6A. En åker/cementtrumma med längd på 10 m och med diametern 0,8 m. Trumman är inte hinder men är förliten för vattendraget och byts ut mot större trumma eller bro.

B73 (6254053:1340826) Biflöde 6 – Pershultaån 6A. Åker/cementtrumma med längd på 5 meter och med diametern på 0,6 m. Byts ut mot större trumma eller bro.

B74 (6254166:1340838) Biflöde 6 – Pershultaån 6A. Åker/cementtrumma med längd på 5 m och med diametern 0,6 m. Byts ut mot större trumma eller bro.

B75/VH11 (6254449:1340993) Biflöde 6 – Pershultaån 6A. En trasig åkercementtrumma med längd på 6 m och diametern 0,6 m som är partiellt vandringshinder Byts ut mot större trumma eller bro.

.

B76 (6254554:1341099) Biflöde 6 – Pershultaån 6A. En åker/cementtrumma med längd på 5 m och diametern 0,8 m. Byts ut mot större trumma eller bro.

B77 (6254594:1341146) Biflöde 6 – Pershultaån 6A. En vägtrumma med längd på 13 m och en diameter på 1,0 m. En liten våtmarks damm på 10 m*10 m på vänstra sidan om bäcken.

## Dränrör – Lilla Stensån med Biflöden

DR1/D1V (6252175:1338906) Sträcka 1. Dikestrumma D = 0,5 m. DR2/D2V (6252191:1339317) Sträcka 1. Dränrör med D = 0,12 m på vänster sida fortsätter i järnockra dike med bredd på en meter.

DR3H (6252120:1339440) Sträcka 1. Dränrör D = 0,3 m. DR4H Dränrör Järnockra D = 0,3 m (6252185:1339512) Sträcka 1. Hulebäcken rinner täckdikad ut i rör i Stensån?

DR5H (6252291:1339537) Sträcka 1. DR6H (6252401:1339724) Sträcka 1. Dränrör D = 0,1 m plast, jorderosion högersida.

DR7V (6252754:1339964) Sträcka 1. Dränrör D = 0,1 m plast, järnockra. DR8V (6252850:1340114) Sträcka 1. Dränrör D = 0,1 m. järnockra.

DR9H (6252851:6340391) Sträcka 2. Åkrök, dränrör Högersida, plöjd åker på vänster sida oplöjd åker på högersida lugnt strömmande, 6 m – 7 m bred och 0,5 m djup. DR10H/D12H (6253206:1340722) Sträcka 3. Dike + drän på höger sida.

DR11H (6251985:1342408) Sträcka 8. Järnockra. DR12V (6252764:1345367) Sträcka 18. I bäckkrök med stor våtmarksdamm på högersida,

DR13V/DR14V (6253037:1346019) Sträcka 22, 2 stycken dränrör på D = 0,1 m.

DR15V (6283747:1347224) Sträcka 28. Dränrör vänster D = 0,3 m, DR16V (6253760:1347310) Sträcka 28 och DR17V (6253760:1347320) Sträcka 28, 2st Dränrör vänster D = 0,17 m. nedan älgtorn och vall med rensmassor.

DR18V (6253773:1347395) Sträcka 28. Drän rör D = 0,17 m vänster. DR19V/D71V Sträcka 29. Bäckutflöde 31 (6254115:1347711).

DR20V (6254149:1347907) Sträcka 30. Dränrör D = 0,2 m, vänster sida. DR21V (6254170:1347970) Sträcka 30. Dränrör direkt uppströms i anslutning till trumman, En hög 2 m vall följer vattendraget.

DR22 (6252734:1342493) Lilla Stensån – Biflöde 12. Drän höger. DR23 (6253354:1340981) D = 0,15 m. Biflöde 6 – Pershultaån – sträcka 1.

DR24 (6253522:1341251) Pershultaån – sträcka 2, dränrör höger med diametern 0,1 m.

## Vattenuttag – Lilla Stensån med biflöden

VU1. (6252161:1339368) Sträcka 1, vattenuttag. Obs bild fattas.

## Vandringshinder – Lilla Stensån med biflöden

VH1/B34 (6253467:1346513) sträcka 26 – Lilla Stensån, skogstrumma med längd av 2,5 m och med en diameter på 1 m, troligt partiellt hinder i bröt, täpper igen och försumpar uppströms. Skogstrumman tas bort helt i samband med restaurering.

VH2/B45 (6252822:1340052) Biflöde 2, åkerväg och rörtrumma med diametern 0,3 meter. Bäcken har idag inget värde. För det första bör trumman bytas ut mot en större trumma eller bro för att hindra att framtida rensning av bäcken sker. Här finns möjligheter med blocken att återställa en naturligbäck/våtmarksmiljö.

VH3 Stenkista (6252832:1340238) Biflöde 3, ligger i ca 10 m upp utflödet. Framför allt bör bäcken skyddas mot att rensas. Stenbron görs i ordning och bäcken görs mer mångformig och vatten hållande med återställning av habitat.

VH4/B51 (6252725:1342604) Biflöde 12. Stort avverkat träd som växt på bro/åkerövergång som utgör Vandringshinder. Det definitiva vandringshindret tas bort helt och ersätts med bro.

VH5/B52 Trumma vid utflödet av Biflöde 14 med längd på 4 m och diametern 0,4 m. trumman utgör troligen totalt – vandringshinder. Åkertrumman tas upp och ersätts med enkel bro. Skydd mot rensning och avverkning behövs.

VH5/B52 (6251890:1342394) Biflöde 15. En väg/cementtrumma med längd på 9 meter och med diametern på 1,0 m. Vägtrumman är partiellt hinder och är för liten samt ligger för högt vilket gör att den till vandringshinder vid lågflöden. Vägtrumman byts helst ut mot bro. Alternativt större nedsänkt trumma.

VH6 (6251684:1343801) Biflöde 18. Den gamla kvarnruinen är partiellt hinder för laxfisk. Trästocken vid kvarnruinen tas bort och ett lekområde anläggs nedströms och uppströms kvarnen. Bäcken bör undersökas högre upp i systemet.

VH7 (6252679:1344222) Biflöde 20. Dränrör är utflöde från Sjön och definitivt hinder för all fisk. Röret vid utflödet ur sjön tas bort och ersätts med bro. Ett naturligt utflöde från sjön görs och den korta bäcksträckan restaureras ned till utflödet i Stensån. Viktig för ål.

VH8 (6253013:1345110) Biflöde 22. Dämmet är inte vandringshinder men kan lätt sättas igen och dämmer en lång sträcka uppströms. Anläggningen tas bort helt och bäcken restaureras.

VH9/B67 (6254183:1342399) Biflöde 6 Pershultaån. Äldre nedrasad stenbro/kvarnrest som blockerar bäcken som bildar en ö med två fåror. Hindret är partiellt och kan bara passeras på höga flöden. Vandringshindret i rivs så fisken får fri vandring längre upp i systemet.

VH10/B70 (6253703:1340818) Biflöde 6A. Åker/cementtrumma med diametern 0,8 m åkertrumma direkt uppströms väg utgör vandringshinder. Tas bort helt eller ersätts med bro.

B74/VH11 (6254449:1340993) Biflöde 6A. Åker/cementtrumma med längd på 6 m och med en bredd på 0,6 m. Trumman är trasig och utgör partiellt vandringshinder. Tas bort helt eller ersätts med bro.

## Utter – Lilla Stensån med biflöde

Utterspår 1 (6252378:1339701) sträcka 1. Utterspår 2 (6252840:1340203) sträcka 1.

Utterspår 3 och spillning (6253247:1340821) sträcka 3. Ned Utterkroken vid Killhult.

Utterspillning 4 (6253187:1341020) sträcka 4 Ön. Utterspillning 5 (6253115:1341105) sträcka 4, farlig vägträbro upp Utterkroken.

Utterspillning 6 (6252683:1341806) sträcka 6. Utterspill 7 (6252578:1342038) sträcka 6.

Utterspill 8 (6252571:1342102) sträcka 6, utter + mink?. Utterspill 9 (6252435:1342379) sträcka 6.

Utterspilning 10/B12 (6252434:1342420) sträcka 6. Utterspilning 11 (6252341:1342448) sträcka 7.

Utterspillning 12 (6251925:1342407) sträcka 8. Utterspillning 13 (6251880:1342678) sträcka 10.

Utterspillning 14 (6251946:1342816) sträcka 10. Utterspillning 15 (6251922:1342835) sträcka 10.

Utterspillning 16 (6251880:1343515) sträck12. Utterspillning 17 (6251963:1343675) sträcka 12 uttersten i meandrande mad.

Utterspillning 18 (6252023:1343761) sträcka 12, under balkbro. Utterspillning 19 (6251972:1343853) sträcka 13.

Utterspillning 20 (6252253:1344134) sträcka 14. Utterspillning 21 (6252311:1344229) sträcka 14, järnbalkbro, utterspillning på flera platser.

Utterspillning 22 (6252682:1344521) sträcka 16. Utterspillning 23/B28 (6252742:1345407) sträcka 18, under äldre stenvalvsbro, mycket utter spillning.

Utterspillning 24 (6252941:1345717) sträcka 20, balk/träbro (B30) av telestolpar. Här fanns även signalkräfta.

Utterspillning 25 (6253041:1345872) sträcka 21, skal av signalkräfta upplagd på stenar.

Utterspillning 26 (6253072:1346109) sträcka 22. Utterspillning 27 (6253135:1346260) sträcka 23, stenmur går över vattendraget och delar av sträckan.

Utterspill 28 (6253187:1346325) sträcka 23. Utterspillning 29/B37 (6253708:1347125) sträcka 28.

Utterspillning 30 (6253785:1347406) sträcka 28. Utterspillning 31 (6253473:1341007) biflöde 6 – Pershultabäcken, sträcka 1, utterspillning på stort block direkt ned bäckdelning.

Utterspillning 32 (6253522:1341251) biflöde 6 – Pershultabäcken, sträcka 2 . Utterspillning 33 (6253562:1341384) biflöde 6 – Pershultabäcken, sträcka 2, på sten i åkrök.

Utterspillning 34 (6253851:1342144) biflöde 6 – Pershultabäcken, sträcka 5, markering på sten. Utterspår 35 (6253916:1342190) biflöde 6 Pershultabäcken, sträcka 6.

Utterspillning 36 (6254177:1342349) biflöde 6 sträcka 7, Pershultabäcken. Utterspår 37 (6253824:1340820) biflöde 6A Pershultabäcken.

---

Utterobservationer i Lilla Stensån med biflöden




Kartan visar de utterobservationer som gjordes under inventeringen i Lilla Stensåns avrinningsområde.

---